



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข (โทร. ๐-๔๔๕๖-๙๑๐๙)

ที่ สร ๘๓๒๐๑/..... วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสำรวจความเสียหายและตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุสาธารณภัย (วาตภัย).....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

อ้างอิง

ตามที่ได้เกิดเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ขึ้นในพื้นที่ตำบลศรีสุข ได้แก่ หมู่ที่ ๒, ๖ และหมู่ที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ภัยสิ้นสุดเมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๔๕ น. ซึ่งเหตุสาธารณภัยดังกล่าวพิบัติดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุข นั้น

ข้อเท็จจริง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอพิจารณาเพื่อโปรดทราบ

จากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ดังกล่าวมีประชาชนผู้ที่ได้รับเดือดร้อนและความเสียหายที่อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีสุข จำนวน ๗ ราย ในเบื้องต้นซึ่งได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือกับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เพื่อได้พิจารณาให้การช่วยเหลือตามรายงานความเสียหายตามข้อเท็จจริงเพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. นายสายัณห์ ศรีบุญจันทร์ บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดุม ตำบลศรีสุข อำเภอสารภี จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ **คอกสัตว์ (คอกวัว)** ประกอบไปด้วย
 - แผ่นหลังคาเหล็ก ขนาดยาว ๒.๒๐ ม. จำนวน ๗ แผ่น
 - สกรูยึด จำนวน ๑๔ ตัว
 - เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด ๒”*๑ หน้า ๑.๒ มม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๖ ท่อน
๒. นางแพนทอง สมัญญา บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดุม ตำบลศรีสุข อำเภอสารภี จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ **คอกสัตว์ (คอกวัว)** ประกอบไปด้วย
 - แผ่นหลังคาเหล็ก ขนาดยาว ๘.๔๐ ม. จำนวน ๑๔ แผ่น
 - สกรูยึด จำนวน ๒๒๔ ตัว
 - ไม้ขนาด ๑ ½ x ๓ ยาว ๓ ม. จำนวน ๕ ท่อน

///...

๓.นางเบียน ไตรพรหม บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๖ บ้านสะแบะ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ ประกอบไปด้วย

บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - กระเบื้องลอนคู่ | จำนวน ๑๐ แผ่น |
| - สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ | จำนวน ๑๐ อัน |

๔.นางเมียน เจริญตาม บ้านเลขที่ ๗๘/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสะแบะ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ ประกอบไปด้วย

บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ

- | | |
|----------------------|---------------|
| - สังกะสี ขนาด ๘ ฟุต | จำนวน ๓ แผ่น |
| - ตะปูสังกะสี | จำนวน ๑ กล่อง |

๕.นายทองดำ ไตรพรหม บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๖ บ้านสะแบะ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ ยุงข้าว ประกอบไปด้วย

ยุงข้าว

- | | |
|----------------------|---------------|
| - สังกะสี ขนาด ๘ ฟุต | จำนวน ๓ แผ่น |
| - ตะปูสังกะสี | จำนวน ๑ กล่อง |

๖.นางสาวเอม อินหอม บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ บ้านอียอ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ ประกอบไปด้วย

บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - สังกะสี ขนาด ๑๒ ฟุต | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| - ตะปูสังกะสี | จำนวน ๒ กล่อง |

๗.นายสมพงษ์ บุญเต็ม บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๗ บ้านอียอ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ สภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย คือ บ้านพักที่อยู่อาศัยประจำ ประกอบไปด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - กระเบื้องลอนคู่ | จำนวน ๒๒ แผ่น |
| - สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ | จำนวน ๒๒ อัน |

รายการความเสียหายตามข้อเท็จจริงตามภาพประกอบที่แนบมาพร้อมนี้ และแบบประมาณการความเสียหาย
ราคาค่าวัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.อ. 

(ชาวลวิทย์ กองณรงค์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบตามที่ขอมาและระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยประธานผู้พิพากษา
ศาลฎีกาชั้นต้น

ส.ต.

(ณฤทธิ์ ผลเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.

เห็นตรงตามที่ขอมาซึ่งเห็นว่าเป็นอันดีควรขอหมาย
สั่งคณะผู้บริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)

(นางชุตติกาญจน์ คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

- ความเห็น/คำสั่ง นายก อบต.

เห็นชอบตามที่เห็นดีควรขอหมายสั่ง
คณะผู้บริหารส่วนตำบลศรีสุข

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสำรวจความเสียหาย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสา
ธารณภัยในพื้นที่ ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑ ตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุสา
ธารณภัย และครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ดังรายชื่อเอกสารแนบท้าย

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจความเสียหายให้
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลให้ทราบคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายบุญเชบ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

รับ ผอ. ชวเชต
ศิริพงษ์ ชวเชต
๒๕๖๔

บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑

๑. นายชานนท์ ฐิติตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นายทองบุญ สิ้นสุพรรณ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวลิตวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒

๑. นายชานนท์ ฐิติตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นายประจักษ์ สมัญญา	กำนันตำบลศรีสุข	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวลิตวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ ๓

๑. นายชานนท์ ฐิติตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นางสาวจินตนา คำหาญ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวลิตวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔

๑. นายชานนท์ ฐิติตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นายบุญทอง ภาคพรหม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวลิตวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านขาม หมู่ที่ ๕

๑. นายชานนท์ ฐิติตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นางวิเชียร สันทาลุนัย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวลิตวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านสะแบะ หมู่ที่ ๖

๑. นายชานนท์ รุ่งจิตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นายเชิญ ไตรพรหม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวัลวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านอียอ หมู่ที่ ๗

๑. นายชานนท์ รุ่งจิตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นายสมพาล ดันทอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวัลวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๘

๑. นายชานนท์ รุ่งจิตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธาน
๒. นายดำรงศักดิ์ นาคี	ผช.ช่วยช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเดือน บุญไทย	ผช.จพง.ธุรการ	กรรมการ
๔. นายเสมียน ภาคพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	กรรมการ
๕. นายทน คำพันชนะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖. จ.อ.ชวัลวิทย์ กองณรงค์	จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	บ้าน	เรื่องร้องทุกข์	ผลการดำเนินการ	
				ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	หนองดุม หมู่ ๒	แจ้งเหตุวาทภัย	/	-
๒	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	สะแบะ หมู่ ๖	แจ้งเหตุวาทภัย	/	-
๓	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	อียอ หมู่ ๗	แจ้งเหตุวาทภัย	/	-
รวมทั้งสิ้น ๓ เรื่อง					

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
